



Scheda Tecnica W Ruggine Decor

W Ruggine Decor è una finitura decorativa metallica, in grado di realizzare un effetto ruggine Naturale con effetto magnetico in pochissimo tempo, sul supporto decorato solamente con l'utilizzo della pittura W Ruggine Decor + Attivatore. Le superfici decorate con W Ruggine Decor acquisiscono un effetto estetico d'ossidazione naturale come se fosse provocato dal trascorrere del tempo.

Caratteristiche tecniche:

Confezioni: KG 4 - KG 1

Diluizione: Pronto all'uso. Max 10 % acqua

Natura del legante: Resine acriliche in emulsione

Peso specifico: W RUGGINE DECOR: 2.000/2.100 gr/litro. ATTIVATORE: 1.000/1.100 gr/litro

Colore: W RUGGINE DECOR: Grigio/Nero. ATTIVATORE: Verde

Viscosità di forniture Brookfield 20°C 20rpm: 3000 cps +-5% R6 RPM100 at 25°C

Filmabilità a basse temperature: Buonat + 6°C

PH: 8- 8.5

Componenti: Uno (monocomponente)

Resa teorica spessore consigliato: 8/10 metri quadri per litro a strato

Tipo di diluente: Acqua

Strumento di applicazione : RUGGINE: Rullo. REAGENTE: Spugna o spruzzino

Spessore del film a secco (2 mani): 80/120 micron

Essiccazione : 12-24 ore ad una temperatura di 20°C

Sovraverniciabilità: Minimum 4 ore

Aspetto del fil essiccato: Opaco

Resistenza alla lavabilità: Eccellente

Resistenza agli agenti atmosferici: Eccellente

Resistenza agli alcali: Eccellente

Permeabilità al vapore: Bassa

Presenza di sporco: Bassa

Classification COV (Dir 2004/42/CE):

Pitture per effetti decorativi.

Valore limite UE per questo prodotto (Cat A/l) 200 g/l

Questo prodotto contiene Max 200 g/l di COV

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

Immagazzinamento: Conservare il barattolo ben chiuso e non diluito, in luogo fresco e asciutto.

Temperatura di conservazione: superiore a 5°C e inferiore a 40°C

Durata in magazzino: 24 mesi in condizioni ottimali di temperature ed umidità

Preparazione del fondo: Assicurarsi che il fondo da decorare sia perfettamente integro, pulito e asciutto. In

presenza di rasature nuove, fondi sfarinanti o assorbenti effettuare una pulizia del supporto. In caso di pareti rovinate effettuare il ripristino con malte o stucchi riempitivi idonei. Una volta asciugato il tutto (25 giorni malte cementizie e 5 giorni malte sintetiche), applicare una mano di primer colorato e procedere con l'applicazione.

Metodo Applicativo: W Ruggine Decor può essere utilizzato su tutti i tipi di supporti opportunamente preparati. Come primo passaggio applicare una mano di un fondo colorato come primer. Per garantire una perfetta riuscita del lavoro. Applicare **W Ruggine Decor** con rullino. Stendere il prodotto sulla superficie in maniera uniforme. Dopo 3-4 ore, e comunque a completa essiccazione del prodotto, applicare nello stesso modo la seconda mano. A completa essiccazione del prodotto, applicare con una spugna o con uno spruzzino due mani di W Ruggine Attivatore intervallate da una pausa di 3 ore l'una dall'altra. Si consiglia l'applicazione del protettivo W Ruggine Decor, per ottenere un effetto lucido o satinato.

Consigli per l'applicazione: Temperatura Ambiente: min. 5°C - max 35°C

Umidità: min. 35% - max 85%

Condizioni del supporto: Asciutto

Norme di sicurezza: Prodotto esente da etichettatura ai sensi D.Leg.vo n°65/03.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni vigenti.